



**GENERAL NANO
PROTECTION**

*Z szacunkiem
do broni.*

**Dlaczego należy czyścić
broń po strzelaniu?**

**Jeśli broń pozostanie zabrudzona
przez dłuższy czas, może to
spowodować poważne problemy:**

1 Rdza i korozja.

Proch, wilgoć i osady niszczą metalowe części - szczególnie lufę i zamek. Przechowywanie w wilgotnym środowisku przyspiesza rdzewienie.

2 Problemy mechaniczne.

Nagromadzony nagar, brudny olej i smar tworzą lepki osad, który prowadzi do zacięć, niewypałów i blokowania części.

3 Spadek celności i osiągow.

Osad w lufie może obniżać prędkość pocisku i pogarszać celność, zmieniając jego tor lotu.

4 Awarie.

Zaniedbana broń może przestać działać niezawodnie - w niektórych przypadkach części mogą się zablokować i wymagać interwencji rusznikarza lub wymiany.

5 Zagrożenie bezpieczeństwa.

Brud i nagar mogą uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zamka, co grozi uszkodzeniem lufy.

Jak czyścić broń?



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA BRONI

Co zyskasz dzięki naszym produktom?

Z naszymi produktami oszczędzasz czas, utrzymujesz broń w idealnej kondycji i masz pewność, że zawsze działa wtedy, kiedy powinna.

Stworzyliśmy linię preparatów, które:

- **czyszczą szybciej i skuteczniej** bez konieczności długiego szorowania,
- **zmniejszają zużycie części** dzięki właściwemu smarowaniu i ochronie przed korozją,
- **ułatwiają konserwację** nawet osobom, które dopiero zaczynają przygodę ze strzelectwem,
- **zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo**, bo broń działa płynnie i bez zacięć,
- **wydłużają żywotność**, chroniąc metalowe elementy przed rdzą i mikrouszkodzeniami.

Dzięki temu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne - precyzji, treningu i przyjemności ze strzelania, a nie na walce z brudem i zużyciem.



NCAGE Code

Kod Podmiotu Handlowego
i Rządowego NATO



WITU

Produkty uzyskały pozytywną opinię
Polskiego Wojskowego Instytutu
Techniki Uzbrojenia

KROK 1

Najważniejsze - Bezpieczeństwo



Przed czyszczeniem broni:

Upewnij się, że jest rozładowana - wyjmij magazynek i sprawdź komorę nabojeową. Podczas czyszczenia trzymaj amunicję z dala od stanowiska pracy. Pracuj w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu, używając rękawic ochronnych i okularów.

KROK 2

Co potrzebujesz



Produkty czyszczące GNP:

- **Degreaser Cleaner** - usuwa stary olej smary i osady.
- **Gun Cleaner** - czyści nagar, smar i metaliczne zanieczyszczenia.
- **Bore Cleaning Foam** - usuwa uporczywe zabrudzenia z wnętrza lufy.
- **Synthetic Grease** - smaruje elementy ruchome.
- **Gun Oil** - smaruje i chroni przed rdzą i nadmiernym zużyciem.

Narzędzia:

- Wycior, sznur (dopasowane do kalibru broni) lub szczotki.
- Bawełniane łatki (patch'e), ściereczki i waciki.
- Sprężone powietrze (opcjonalnie).

2. Wprowadź Bore Cleaning Foam (do czyszczenia lufy):

- Rozpyl wewnątrz lufy i pozostaw na 10-15 minut.
- Przeciągnij wycior lub sznur czyszczący przez lufę, aż będzie czysta - piana przestanie zmieniać kolor na niebieski.

3. Użyj Gun Cleaner (na pozostały brud i nagar):

- Rozpyl na wszystkie zabrudzone części. Poczekaj 2-5 minut.
- Wyszoruj szczotką lub ściereczką, a następnie wytrzyj do czysta.

4. Użyj Degreaser Cleaner:

- Rozpyl na wszystkie części, aby zmyć pozostałości roztworu Gun Cleaner.

5. Nałóż Gun Oil (dla ogólnej ochrony):

- Lekko pokryj wszystkie metalowe części, aby zapobiec korozji.
- Przed strzelaniem usuń nadmiar oleju z lufy.

KROK 3

Przygotowanie do czyszczenia



- Rozmontuj broń zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń widoczny kurz i brud za pomocą miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza.

KROK 4

Głębokie czyszczenie




1. Użyj Degreaser Cleaner:

- Rozpyl na wszystkie zabrudzone części, aby rozpuścić olej i brud.
- Wytrzyj nadmiar lub pozwól, by odparowało naturalnie.

KROK 5

Złożenie broni



- Złóż wszystkie części z powrotem i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.
- Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i nieuprawnionego dostępu.

KROK 6

Czyszczenie optyki (jeśli dotyczy)



Użyj Optic Cleaner:

- Przed aplikacją przedmuchaj soczewkę sprężonym powietrzem lub użyj pędzelka w celu usunięcia pyłu. Następnie spryskaj soczewkę płynem i po chwili przetrzyj dedykowaną szmatką do optyki.